Ремонт пожарного выхода в паркинг

по адресу; Ленинградское ш.,25,стр.6

Стакан №1 на против входа в хостел

Демонтаж очистка стен в местах протечки
Грунтовка стен анти плесенью 2слоя
Штукатурка в местах протечки и гидроизоляция цементная
Каркас из профиля для цементной асбестовых панелей
Покраска дверей
Грунтовка и покраска потолка
Шпаклевка фасадная
Площадь стен 183м2
Площадь потолка 25,5м2

Итоговая сумма: 232000 тыс. рублей

Ремонт пожарного выхода в паркинг

по адресу; Ленинградское ш.,25,стр.6

Стакан №2

Демонтаж очистка стен в местах протечки
Грунтовка стен анти плесенью 2слоя
Штукатурка в местах протечки и гидроизоляция цементная
Каркас из профиля для цементной асбестовых панелей
Покраска дверей
Грунтовка и покраска потолка
Шпаклевка фасадная
Площадь стен 97м2
Площадь потолка 35,7м2

Итоговая сумма: 145000 тыс. рублей

Ремонт пожарного выхода в паркинг

по адресу; Ленинградское ш.,25,стр.6

Стакан №3

Демонтаж очистка стен в местах протечки
Грунтовка стен анти плесенью 2слоя
Штукатурка в местах протечки и гидроизоляция цементная
Каркас из профиля для цементной асбестовых панелей
Покраска дверей
Грунтовка и покраска потолка
Шпаклевка фасадная
Площадь стен 184м2
Площадь потолка 37м2

Итоговая сумма: 232000 тыс. рублей

Ремонт пожарного выхода в паркинг

по адресу; Ленинградское ш.,25,стр.6

Стакан №4

Демонтаж очистка стен в местах протечки
Грунтовка стен анти плесенью 2слоя
Штукатурка в местах протечки и гидроизоляция цементная
Каркас из профиля для цементной асбестовых панелей
Покраска дверей
Грунтовка и покраска потолка
Шпаклевка фасадная
Площадь стен 243м2
Площадь потолка 50м2

Итоговая сумма: 265000 тыс. рублей

Ремонт пожарного выхода в паркинг

по адресу; Ленинградское ш.,25,стр.6

Стакан №5

Демонтаж очистка стен в местах протечки
Грунтовка стен анти плесенью 2слоя
Штукатурка в местах протечки и гидроизоляция цементная
Каркас из профиля для цементной асбестовых панелей
Покраска дверей
Грунтовка и покраска потолка
Шпаклевка фасадная
Площадь стен 280м2
Площадь потолка 46,5м2

Итоговая сумма: 285000 тыс. рублей

Ремонт пожарного выхода в паркинг

по адресу; Ленинградское ш.,25,стр.6

Стакан №6

Демонтаж очистка стен в местах протечки
Грунтовка стен анти плесенью 2слоя
Штукатурка в местах протечки и гидроизоляция цементная
Каркас из профиля для цементной асбестовых панелей
Покраска дверей
Грунтовка и покраска потолка
Шпаклевка фасадная
Площадь стен 233м2
Площадь потолка 39,5м2

Итоговая сумма: 260000 тыс. рублей