



129515, г. Москва,  
ул. Академика Королева д.13, стр. 1 Э 8 ПОМ II К 5 ОФ 25  
ИНН/КПП 7717154462/771701001  
Р/С: 40702 810 001100004845  
К/С: 30101 810 200000000593 в ОПЕРУ МОСКВА  
БИК: 044525593 ОАО «АЛЬФА-БАНК»  
+7(495)545-44-98

## Техническое заключение По состоянию въездных и выездных ворот

Адрес: г. Москва, Ленинградское ш. 25, паркинг

1. Первоначальная конфигурация ворот в паркинг определяется, как ворота гаражного типа с потолочным приводом, то есть ворота не рассчитанные на интенсивное использование, тем более в паркинге с количеством машиномест более 300.
2. После многочисленных сбоев в работе потолочных приводов, было принято решение заменить приводы секционных ворот на промышленные (вальные) приводы Same СВХЕ24V с блоком управления Same ZL80 (Италия).
3. Остановка въездных ворот в июле была связана что запасной комплект торсионных пружин находившейся на объекте был утерян и необходимостью заказа нового комплекта, который производится и поставляется в Москву от 14 рабочих дней. На данный момент запасной комплект торсионных пружин заказан и будет передан уполномоченным лицам на объекте. Данные торсионные пружины имеют небольшой ресурс работы (заявлено 15000 циклов).
4. Полотно выездных ворот имеют механические повреждения (погнуты) и требуют замены.
5. Полотно въездных ворот в хорошем состоянии.
6. Направляющие как въездных, так и выездных ворот в удовлетворительном состоянии, и изначально были смонтированы плохо.
7. Ролики и кронштейны ворот находятся в удовлетворительном состоянии.
8. Троса - это расходный материал всегда есть в наличии.
9. Отсутствуют преднатяжители тросов(т.к. ворота гаражного типа)
10. Отсутствует механическая защита от обрыва тросов.

### Описание и рекомендации:

На данный момент общее состояние ворот – удовлетворительное, мы готовы поддерживать их в рабочем состоянии, имея в запасе все необходимые материалы.

Рекомендуем заменить :

1. Все ролики и кронштейны ворот, на усиленные(от промышленных ворот) . Ориентировочная стоимость – 33 000 руб.
2. Заменить две нижние секции выездных ворот. Ориентировочная стоимость составит – 55 000 руб.

Наши контакты:

Тел : 8(495) 545-44-98

8(968) 513-91-10 Регентов Михаил Андреевич

8(903) 189-30-10 Коробанов Михаил Борисович

Наш сайт: [www.prosphere.ru](http://www.prosphere.ru)